



PLAST

IND. E COM. LTDA.



ESQUEMA DE FIJACIÓN



1. Hacer un agujero utilizando un taladro.

2. Poner el tarugo Ivplast en el agujero.

3. Atornillar el tornillo junto con el tarugo Ivplast.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Ø DEL AGUJERO	LONGITUD DEL TARUGO (MM)	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL AGUJERO (MM)	Ø DEL TORNILLO
TARUGO 05	5	25	35	2,8 - 3,8
TARUGO 06	6	30	40	3,5 - 4,8
TARUGO 07	7	30	40	4,2 - 5,5
TARUGO 08	8	40	55	4,5 - 6
TARUGO 10	10	50	70	6 - 8
TARUGO 12	12	60	80	8 - 10