



MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA
Rodovia Dores de Campos/ Barroso, S/N - Km 02
36213-000 - Dores de Campos – MG / BRASIL
Tel.: +55 32 3693-4000 - Celular: + 55 43 99114 2854
comex@gklein.com.br / www.marluvas.com.br

FICHA TÉCNICA



Referencia: 11SFS48-BP

Certificación:

ISO 9001: 2008, ABNT (Brasil); ASTM 2412 /24138 (USA); ISO 20345 (Europa)

Tipo:

Zapato de trabajo

Capellada:

Cuero descarne, con espesor de 1.8 a 2.2 mm.

Tipo de forro:

En sintético no tejido agujado unido químicamente, de fibras.

Tipo de Hilo:

100% Poliamida, Nº 30.

Puntera:

Plastica

Contrafuerte:

En material Resinado thermo conformado con espesor mínimo de 1.5 mm.

Plantilla de montaje:

No textil 100% poliéster, agujado y resinado espesor 2.7 mm.

Plantilla higiénica:

En Acetato etílico de polivinilo (EVA), revestida de textil tratado con bactericida espesor de 3 mm.

Suela:

Constituida de dos camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidad, inyectada directamente a la capellada, resultando en un calzado muy cómodo y sumamente liviano. Sistema antideslizante constituido por ranuras especiales de 3mm de alto por 6mm de ancho. **Suela dieléctrica resistente a los hidrocarburos.**